

Repavimentación y obras complementarias de la Av. Díaz Ordaz Colonia Valle de Guadalupe, municipio de Ecatepec de Morelos.


Antes



Concluida



Croquis de Localización



**Repavimentación y obras complementarias de la Av. Díaz Ordaz Colonia Valle de
Guadalupe, municipio de Ecatepec de Morelos.**

Datos Generales	
Municipio:	Ecatepec
Población Beneficiada:	5,000 Habitantes
Longitud atendida:	2.08 km
Datos Técnicos	
Trabajos Ejecutados	Relleno con materiales procedentes de bancos, guarniciones y banquetas de concreto hidráulico, nivelación de pozos de visita existentes, brocal y tapa de polietileno, coladera de banqueta de polietileno, el desazolve de coladeras pluviales, la reposición de tomas domiciliarias a base de manguera negra de 1/2" reforzada, descarga domiciliaria con tubería de concreto, corte con disco hasta 15 cm en concreto asfáltico, base hidráulica, la Emulsión asfáltica, carpeta asfáltica, señalamiento horizontal, tierra vegetal, Arrayan (arbusto) de 0.30 mts. De altura