

# Estabilización de taludes en el Bulevar Manuel Ávila Camacho, derrumbe a la altura del Km. 24+500 y 27+000 (Obra Nueva)


Antes



Concluida



## Croquis de Localización



**Estabilización de taludes en el Bulevar Manuel Ávila Camacho, derrumbe a la altura del Km. 24+500 y 27+000 (Obra Nueva)**

<b>Datos Generales</b>	
Municipio:	Tlalnepantla
Población Beneficiada:	20,000 habitantes.
Longitud atendida:	2.5 km.
<b>Datos Técnicos</b>	
Trabajos a realizar	Despalme de 30 cm. de espesor, Excavación de estructuras, Recubrimiento de taludes 5 cm. de espesor con concreto lanzado, Colocación de anclas para estabilizar taludes, Mampostería de 3ra. Clase, drenaje y subdrenaje, señalamiento horizontal y vertical.

*"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"*

*"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"*