

Equipamiento con luminarias y mantenimiento de la infraestructura vial para el desarrollo del servicio de movilidad peatonal en condiciones de seguridad en la Av. Cuitláhuac, municipio de Valle de Chalco Solidaridad en el Estado de México.

### Antes



### Concluida



### Inicio

19.271247, -98.962640

### Fin

19.268187, -98.940502

### Datos Generales

#### Municipio

Valle de Chalco  
Solidaridad

#### Población Beneficiada

13,145  
habitantes

#### Longitud Atendida

2.34 km

### Croquis de localización



### Datos técnicos

#### Trabajos realizados

Rellenos, demolición, base, carpeta de concreto hidráulico, riego de impregnación, guarniciones, banquetas y rampas para discapacitados, alumbrado público, señalamiento horizontal vertical, punto de monitoreo inteligente (PMI), renivelación de pozos de visita, rejillas, registros.